


# Guide d'installation

Jonction de main courante 3100 - 3130

---

FIG. 1




**Veillez lire toutes les instructions avant d'installer la main courante.**

**Le matériel doit être stocké, installé et utilisé dans des conditions environnementales contrôlées.**

1. Glisser la jonction sur la surface du détrompeur sur les retours, les angles intérieurs et extérieurs. Voir les figures 1 et 2.

NOTE : Pour le 3120, la jonction est uniquement pour le cache de base de série G2.


FIG. 2



2. Fixer les retours et les angles sur le support, en laissant un espace de 2 mm entre le retour/angle et le support pour permettre un ajustement. Voir la figure 3.

Note : Couper la protection à la longueur voulue entre les jonctions des retours et/ou des angles.

FIG. 3



IPC.2151/REV.1